

REPORTE TÉCNICO Nº 007200



DAKOTA

Soluciones tecnológicas para gestión del efectivo
Carrera 17 No. 154 - 31
Bogotá - Colombia Tel. (1) 5715326

Fecha: 23/04/24

Cliente: TVS

Agencia: GIARDOT

Dirección: Cra 22 # 16-56

Correo:

Teléfono:

Hora llegada al cliente: 12:30 Hora inicio de servicio: 12:40 Hora fin de servicio: 20:10 Hora salida de cliente: 20:15

MAQUINA

MODELO: 100-9

SERIE: 204906260007

No ubicado ☐ Sin Uso ☐

ACCESORIOS:

IMPRESORA ☐ DISPLAY EXTERNO ☒

OTRO:

SERVICIO:

Mant. Preventivo ☐ Mant. Correctivo por Garantía ☐
Mant. Correctivo ☒ Instalación y Capacitación ☐
Cambio de Repuestos ☐ Demo/Seguimiento ☐
Otros:

MARCA:

MASTERWORK ☐ LAUREL ☐
SELEX ☐ RIBAO ☐
DORS ☐ SCAN COIN ☒
Otros:

FALLAS DESCUBIERTAS Y CAUSAS:

ACCIDENTE ☐
MAL MANEJO ☐
USO NORMAL ☐

INSPECCION PREVIA/ Detalles:

El equipo de entrada rogado, desconectado, se realizó cambio de rodillos, cambio de cinta, cambio de cuchilla, se realizó calibración, a todas las denominaciones se realizó prueba, el equipo queda en buenas condiciones y se deja listo para su funcionamiento.

TRABAJO REALIZADO:

1. Limpieza General Sensores TR <input type="checkbox"/> Lubricación Bearings/Ejes <input checked="" type="checkbox"/> Sensores CIS <input type="checkbox"/> Sensor Tape <input checked="" type="checkbox"/> Extractor de Polvo/Filtro <input type="checkbox"/> Válvulas y Selenoide <input checked="" type="checkbox"/> Rodillos <input checked="" type="checkbox"/> Tarjetas electrónicas <input checked="" type="checkbox"/> Conectores <input checked="" type="checkbox"/> Sensor Hopper/ Reject/ Stack <input type="checkbox"/>	2. Inspección Teclado <input checked="" type="checkbox"/> Impeller <input type="checkbox"/> Sensor Reject (Sensibilidad) <input type="checkbox"/> Guías R/L <input type="checkbox"/>	3. Calibración de Sensores Motores <input type="checkbox"/> Sensor Tape/UV/CIS (Papel) <input type="checkbox"/> Sensor CIS/IR (Regleta) <input type="checkbox"/> Sensor MG <input type="checkbox"/> Sensor TR <input type="checkbox"/>	4. Actualización de Software Módulo de detección <input type="checkbox"/> DSP (MAIN) <input type="checkbox"/> UI FW <input type="checkbox"/> FPGA <input type="checkbox"/> GUI <input type="checkbox"/> Versión: TP: _____ DB: _____ SD: _____
--	---	---	---

OTROS:

¿CAMBIO DE REPUESTOS? SI ☒ No ☐ #Guía 401/3552; 401/3550; 401/3936; 401/3551

PRUEBAS FINALES:

1 Correo, quedan 2 en backup en total 3 correos; 4 rodillos; 1 cuchilla; 1 porta correas, el equipo queda en buen funcionamiento.

CONTEO:

COP ☐ (DD/PCS)
USD ☐ (DD/PCS)

Otros:

RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES:

No ingresar grasas o granos de comida.

¿REQUIERE REPUESTOS? SI ☐ NO ☒

Detallar:

ESTATUS EQUIPO: OPERATIVO ☒ INOPERATIVO ☐ OPERATIVO CON NOVEDAD ☐ OTROS ☐

Detallar:



Contador CNT

2949

GAP

☒

CERTIFICO QUE EL TÉCNICO DE DAKOTA SOLUCIONES SAS HA REALIZADO LA LABOR ARRIBA DESCRITA EN FORMA SATISFACTORIA

CLIENTE  FIRMA Nombre y Apellido: <u>Car. BPS 1</u> Cargo:	TÉCNICO  FIRMA Nombre y Apellido: <u>Luis Fco. Sanabria M.</u>
--	--